EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA60543992

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/08/2025 | 25001028 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/08/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S059Z647

(9) RAISON SOCIALE : CT LILLE

(3) COORDONNÉES : 20-22 RUE PAUL LAFARGUE
59155 FACHES-THUMESNIL

Tel : 03 20 52 91 87

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 059Z1785

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FG-530-HV (F) | 22/05/2019 | 22/05/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SXHMRVKT603810 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP0719409 | ES |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

70154

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
24/08/2023 : 33739km / 24/08/2023 : 33745km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| Ripage (-8 à +8m/km) | -3.3m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤30%) | 1% | | 31% | |
| Forces verticales | 670daN | | 433daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 338daN | 304daN | 149daN | 149daN |
| Déséquilibre (<20%): | 11% | | 1% | |
| Force de freinage (efficacité): | 338daN | 304daN | 149daN | 149daN |
| Taux d'efficacité global (≥58%): | 85% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%): 18% | | | |

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.05 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.021

| | | |
|---|---|---|
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -0.6% | -0.6% |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -4.0% | -4.0% |

S059Z647
A:12/08/2027
FG-530-HV