EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 130921007

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/01/2025	25074173

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S025D056
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : Rue Blaise Pascal
25000 BESANCON
Tél : 03.81.41.01.57 Fax : 03.81.52.93.48

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 025D1187
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
CQ-254-EF(F)	28/01/2013	28/01/2013

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7YCSMAU12315617	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
YCSMAUDY	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

108547

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
10.01.2024: 101 827 km / 08.02.2023: 94 508 km / 11.01.2023: 93 828 km
12.01.2022: 85 354 km / 13.01.2021: 77 336 km / 24.12.2019: 67 494 km
16.01.2019: 56 954 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		12 %	
Forces verticales :	1236 daN		1606 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	409 daN	434 daN	614 daN	588 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	409 daN	434 daN	614 daN	588 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 27 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m^{-1}) :	C3: < 0.10	C4: < 0.10	C5: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-1% à -3%) :	-2.0 %	-1.9 %		