PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP15985312

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/05/2024	24005297

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/07/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S025Z117

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE AZOUGAGH

(3) COORDONNÉES : 265 RUE DU TERTRE

25700 MATHAY

Tel:0381962043

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 025Z1136

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
7137 ZK 25 (F)	07/03/2008	07/03/2008

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DUCATO 2.2 MJT PACK

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA25000001380645	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
250BAMFCBX	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

91546

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVD)
4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation (ARD)
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,ARG,ARD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/06/2020 : 73797 km / 30/07/2020 : 74153 km / 30/05/2022 : 80743 km / 30/05/2023 : 85553 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+5.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	7%		5%	
Forces verticales :	1364 daN		840 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	475 daN	438 daN	299 daN	301 daN
Déséquilibre (<20%) :	8%		1%	
Forces de freinage (efficacité):	475 daN	438 daN	299 daN	301 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	68			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 20%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.30 m-1)	C1 : 0.15	C2 : 0.22		
Feux de croisement (-3.0% à -1.0%)	-2.5%	-1.0%		