MAN CARRIER SCOLER 3 362017 25/06/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MAN CARRIER	**SCOLER 3**	**362017**	**25/06/2010**






Le

22/04/2026

À

ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4772fa2c-4e88-40bd-85dd-d8e0ac5c4f99

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	BIS
Identification vendeur	TRANSDEV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MAN CARRIER
Modèle	SCOLER 3
Date de mise en circulation ou année	25/06/2010
Numéro de série	WMAA91ZZ1AC014977
Numéro d'immatriculation	AV-695-SV
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	État d'usage
Nombre de places (car & bus)	63
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	État d'usage
Etat soubassements	État d'usage - fuite de liquide sous le moteur - présence de corrosion
Etat intérieur	État d'usage
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Certificat d'aménagement





Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








Norauto
15.0




Norauto





Norauto
10.3

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	362017

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1










20189


















Photo dégât 2











Photo dégât 3






Photo dégât 4







