FICHE DE CONTROLE SECURITE
N° CV-22-04387

Date de réalisation du contrôle :
28/09/2026 11:54

Tel agence 09 74 87 53 30

Conforme aux arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993 soumettent certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R4323-23 du code du travail.

Compte	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE	Numéro du compte	33C2668
Code gpe articles de service	CARGOPAC C33	Equipement	C338-06 TERM. ZOELLER NEO ROTARY III 2405 DF CONR
Type LC	ROTARY	N° de série	143982
N° immatriculation véhicule	DX-070-ZY	N° de série LC	1512519006
Contrat de service		Parc client	BO2610
Client présent au cours de la visite	Oui	Commande de service	CCSF-26-43054 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D
Compte-rendu fait au client	Oui	Numéro d'ordre d'exécution	00528885
Contact	KEVIN BESOMBES		

OBSERVATIONS

Important :		Observations - Caméra	RAS
Observations - Commandes sur pupitre	RAS	Observations - Norme 1501-1	Réhausse bloquée position haute
Observations - Boitier porte	RAS	Observations - Fixation Faux Chassis	RAS
Observations - Marche pied	RAS	Observations - Lève conteneur	RAS
Observations - Poignée de maintien	RAS	Observations - Auto-collants	RAS
Observations - Signalisation	RAS		

COMMANDES SUR PUPITRE (essais et fonctionnement)

Interrupteur mise sous tension	Bon état	Boutons d'arrêt d'urgence	Bon état
Fonctions :		Fermeture porte jusqu'à zone de sécur	Bon état

Ouverture de porte	Bon état	Rétroflexe porte	Bon état
Ejection	Bon état	Contrôle régime accélération auto	Bon état
Recul éjecteur	Bon état		

CONTROLE DES COMMANDES SUR BOITIER PORTE (Essais de fonctionnement)

Boitier Gauche Etat général étanchéité	Bon état	Boitier Droit Etat général étanchéité	Bon état
Etat des protections Gauche	Bon état	Etat des protections Droite	Bon état
Arrêt d'urgence Gauche	Bon état	Arrêt d'urgence Droit	Bon état

MARCHE PIED

Déformation MP Gauche	Bon état	Déformation MP Droite	Bon état
Fonctionnement Articulation MP Gauche	Bon état	Fonctionnement Articulation MP Droit	Bon état
Fixation MP Gauche	Bon état	Fixation MP Droite	Bon état
Bande de Caoutchouc MP Gauche	Bon état	Bande Caoutchouc MP Droite	Bon état
Sécurité MP Gauche (contacteur)	Bon état	Sécurité MP Droit (contacteur)	Bon état
Grille MP Gauche	Bon état	Grille MP Droite	Bon état

POIGNEE DE MAINTIEN

Déformation PM Gauche	Bon état	Déformation PM droite	Bon état
Fixation PM Gauche	Bon état	Fixation PM Droite	Bon état
Etat du Revêtement PM gauche	Bon état	Etat du Revêtement PM droit	Bon état

SIGNALISATION (Fonctionnement)

Feux de recul gauche	Non contrôlé	Feux de recul droite	Bon état
Feux de stop gauche	Bon état	Feux de stop droite	Bon état
Antibrouillards gauche	Bon état	Antibrouillards droite	Non contrôlé
Clignotants gauche	Bon état	Clignotants droite	Bon état

FICHE DE CONTROLE SECURITE
N° CV-22-04387

Veilleuses gauche	Bon état	Veilleuses droite	Bon état
Feux de Gabarit gauche	Bon état	Feux de Gabarit droite	Bon état
Gyrophare et F.P.L gauche	Bon état	Gyrophare et F.P.L droite	Bon état

CAMERA

Caméra	Bon état

NORME 1501-1

Blocage Marche Arrière	Bon état	Fonctionnement Présence Ripeurs	Bon état
Régulation à 30 Km/h	Bon état	Capteur sur Porte de Visite	Bon état
Fonctionnement Barrière immatérielle	Non contrôlé		

FIXATION FAUX CHASSIS / CHASSIS

Fixation Faux Chassis Gauche	Bon état	Fixation Faux Chassis droite	Bon état

LEVE CONTENEUR

Etat sécurités LC (capteur, etc.)	Bon état	Etat du LC (mécanisme en général)	Bon état
Etat des vérins et axes articulations LC	Bon état		

AUTO-COLLANTS DE SECURITE

Auto-collants Sécurité	Bon état

SIGNATURE CLIENT

Signature




Signé par	Besombes
Date	02/10/2026 15:03
Type	Default

SIGNATURE CONTROLEUR SEMAT

Signé par	Méry

FICHE DE CONTROLE SECURITE
N° CV-22-04387

Signature



Type Par défaut