PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP15456611

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
26/05/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL
23005532

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
25/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S001Z171

(9) RAISON SOCIALE : RH CONTRÔLE

(3) COORDONNÉES : 325 Avenue jean Coutty

01100 ARBENT

Tel:0474739117

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 001Z1154

NOM ET PRÉNOM : HATIM RHONI

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
846 WS 01 (F)	21/06/2001	21/06/2001

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BB05CF24802826	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE1102EV975	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
138322

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVG)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (G,D,ARG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/05/2019 : 114413 km / 27/05/2021 : 124646 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-7.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	2%		4%	
Forces verticales :	632 daN		425 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	183 daN	206 daN	99 daN	78 daN
Forces de freinage (efficacité):	183 daN	206 daN	99 daN	78 daN
Déséquilibre (<20%) :	12%		21%	
Taux d'efficacité global (≥50%) :	53			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 21%			

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.5%) : 0.41 CO ralenti accéléré (≤0.3%) : 0.23 Lambda (0.97 à 1.03) : 0.997

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.1%	-1.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	+1.5%	+2.0%