RENAULT CLIO 163158 18/10/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**CLIO**	**163158**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
18/10/2006	**VÉHICULE FERMÉ, BATTERIE HS MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL CODE VOITURE B663**





Le

15/06/2026

À

9 RUE JEAN MENTELIN STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/430f8a90-51c2-4f2c-8b75-7f77c40bc2de

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule particulier
Identification vendeur	Alsace collectivité européenne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	18/10/2006
Numéro de série	VF1BB2U05366675
Numéro d'immatriculation (A)	FX-992-MZ
Type d'énergie (P.3)	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule fermé, batterie hs
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule particulier
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175 65R14
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Bon état général
Etat soubassements	
État de l'intérieur	Véhicule fermé
Transmission	
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage 163158

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord

Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite

Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Véhicule fermé, batterie hs Mauvais état général Code voiture B663

Photos annexes

