EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 639907810

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/06/2026	26034042

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :S069S335

(9) RAISON SOCIALE **C.T.A.D.S.**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0478219889
7 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
69800 ST PRIEST

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :069S1192
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
703 YF 69 (F)	26/06/2002	26/06/2002

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	NON DEFINI

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDAPD526982242	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FDAPD5MOD	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

158455

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.8.1.a.2. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, ARG.
6.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD.
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé, AVG.
6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, D.
3.2.22.b.2. OPACITE : L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables
3.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, C.
4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, ARD,D.
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

05/07/2018 : 135094km / 16/07/2018 : 135137km / 28/06/2019 : 139114km / 17/06/2020 : 140712km / 23/06/2021 : 143114km / 13/06/2022 : 148256km / 26/06/2023 : 150253km / 19/06/2024 : 152567km / 20/06/2025 : 155827km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-2.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	8%		3%	
Forces verticales :	1131daN		724daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	356daN	351daN	264daN	263daN
Déséquilibre (<20%):	2%		1%	
Forces de freinage (efficacité) :	356daN	351daN	264daN	263daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	66%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (3.00m-1): C1: 9.26m-1 C2: 7.00m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -1.5% -2.5%