INVENTAIRE N°1570 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**161598**	**17/10/2014**

Commentaires globaux

CAMION BENNE DANS SON JUS AVEC DES RÉPARATIONS À FAIRE PAS DE PLAQUE DE TARE ABSENTE









Le

16/10/2025

À

AMILLY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7299ea28-3873-4238-97c0-0c4b8398a5e5

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Camion benne
Identification vendeur	Eiffage Roland Montargis

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	17/10/2014
Numéro de série	VF1VBH4S251107477
Numéro d'immatriculation	DL-237-DW
Energie	Gasole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Boite de vitesse
Etat trains roulants	Moyen
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Révision freinage Révision moteur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Benne
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	225 65 16
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Moyen
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Certificat d'immatriculation

A. DL-237-DW
B. 23/10/2014
C.1 ROLAND
C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VÉHICULE
C.4.1
C.3 1563 AV D ANTIBES
45200 AMILLY
D.1 RENAULT
D.2 VBH4S2
D.2.1
E VF1VBH4S251107477
D.3 MASTER
F.1 3500
F.2 3500
F.3 6000
G 3560
G.1 2485
J N1
J.1 CTTE
J.2
J.3 BENNE
K e2*2007/46*0049*19
P.1 2299
P.2 92
P.3 GO
P.6 8
Q
S.1 7
S.2
U.1 82
U.2 2625
V.7 216
V.9 715/2007*195/2013M/CE
X.1 VISITE AVANT LE 11/07/2020
Y.1 398
Y.2 34
Y.3 0
Y.4 4
Y.5 2.76
Y.6 438.76
Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route
Yannick RICHADOUCHE
H
I 21/06/2020
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4
2M0501294262
COUPON DÉTACHABLE
Certificat d'immatriculation
DL-237-DW 21/06/2020
2020CC88972
VF1VBH4S251107477
RENAULT
ROLAND
CRFRADL237DW5VF1VBH4S251107477B1410239CTTE<<
BENNRENAULT<<<<<<<MASTER<<<<<<<2020CC8897280

Contrôle technique



Certificat d'aménagement



CERTIFICAT DE CARROSSAGE — **Annexe VII**

permettant ,en application de l'article 12.1 de l'arrêté du 19 juillet 1954,l'immatriculation du véhicule sans réception à titre isolé.

GRUAU PARIS SA ,soussigné ,inscrit sous le n°348A du code APE ,demeurant à TAVERNY
ZI des Chataigniers - 3 rue Condorcet - 95157 TAVERNY CEDEX .
déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à (nom et adresses):

la carrosserie suivante: BENNE
et certifie que le véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :
- le chassis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation;
- le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R61,R62,R82 à R94,R98 à R.102 et R.104 du code de la route et des arrêtés pris en en son application.
- le porte à faux AR du véhicule,non compris les ferrures et charnières:(X= 1,8 m),satisfait aux limites minimale (0,929 m) maximale(2,08 m) fixée par le constructeur:dans sa notice descriptive(1) ou dans l'accord joint de son service technique(1) et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm.
- les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieures ou égaux aux charges au sol maximales prévues par le constructeur.
- la largeur du vehicule (2,50 m)n'excede pas celle fixée par le constructeur (2,35 m).
- le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises (RESP,SRSP, VASP ,sauf VASP BOM).
- le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et (ou) une double carrosserie.

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2)
GENRE (3): CTTE
CARROSSERIE (4): BENNE
MARQUE: RENAULT
TYPE : VBH4G
N° d'identification: VF1VBH4S251119743
Nombre de places assises (conducteur compris): 7
Empattement: (P): 4,332
DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (Hors tout)
Longueur: 7,22 m
Largeur: 2,02 m
Surface: 14,58 m2

CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE: (en m)
Longueur utile du chargement: T 2,6
Porte à faux arrière du véhicule : X 1,8
Longueur des ferrures et charnières : c 0,25
Porte à faux arrière utile Xu ou N 1,3
Distance du Centre de gravité du chargement par rapport à l'axe de l'essieu arrière : Y=(T/2)-N 0
Distance du Centre de gravité du chargement par rapport à l'axe de l'essieu avant : Y=-(T/2)+N 4,302

REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT: (en kg)
- sur essieu AV: (Ch AV=Ch x Y/P) = 0
- sur essieu AR: (Ch AR=Ch-Ch AV) = 490

REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTAC),en kgs.

poids à vide: PV AV=	1263	poids à vide: PV AR=	1160
poids conducteurs et passagers:p AV=	350	poids conducteurs et passagers:p AR=	175
Ch AV=	0	Ch AR=	490
PT AV total =	**1675**	**PT AR total =**	**1825**
PT AV autorisé minimal :	1372	PT AR autorisé minimal :	543
PT AV autorisé maximal:	1850	PT AR autorisé maximal:	2100

-poids total autorisé en charge: PTAC (en kgs)
-poids à vide (avec carrosserie)(6)
-poids à vide sous l'essieu avant du véhicule carrossé: PV AV (en kgs)
-poids à vide sous l'essieu arrière du véhicule carrossé: PV AR (en kgs)
- poids du conducteur et des passagers: (en kgs) p=75 x(conducteur+passagers)
- poids conduct et passagers sur essieu AV (7) (cas de cabine avancée) (1) p.AV=p= (cas de cabine normale)(1)p.AV=2/3p=
- poids conduct et passagers sur essieu AR (7) (cas de cabine avancée) (1) p.AR=0 (cas de cabine normale)(1)p.AR=p/3=
- Chargement (Ch=PTAC-PV-p),en kgs.

Réservé au carrossier:

Surcharge essieu AV: NON
Surcharge essieu AR: NON
Décalage essieu avant 17


respect de la prescription constructeur à vide: oui

FAIT à TAVERNY le 01-août-14

Le service Homologation
Mona CARRON
signature et cachet

VBH4S BENNE + COFFRE 107477.xlsx

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur








16 octobre 2025 12:03 PM

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché







Kilométrage	161598

Photo tableau de bord





Photo console centrale




Photo poste de conduite





Photo sièges avant









Photo sièges arrière






Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur








PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Camion benne dans son jus avec des réparations à faire Pas de plaque de tare absente

Photos annexes










Gruau

