N° D'IMPRIMÉ T28998396

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 24/10/2025 | 25062713 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
**23/10/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
**Contrôle technique périodique**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S077T160

(9) RAISON SOCIALE : EURL LEBATEUX

(3) COORDONNÉES : SECURITEST
35 BOULEVARD BEAUBOURG
77184 EMERAINVILLE
Tél : 01.64.68.47.79 - Fax : 01.64.68.47.79.

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 077T1063

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| 559 DWF 77 (F) | 24/11/2005 | 24/11/2005 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | TWINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1C068AE34896635 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MRE1011FJ171 | ES |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
111166

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AVG, AVD
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 26/11/2019 : 107387 km / 25/11/2021 : 107595 km / 26/10/2023 : 109503 km

623424

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -14.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 11 % | |
| **Forces verticales** : | 583 daN | | 356 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 186 daN | 187 daN | 125 daN | 131 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 1 % | | 5 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 186 daN | 187 daN | 125 daN | 131 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.03 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.13 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.014

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -0.8 %

OK