RENAULT MÉGANE 297459 23/11/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MÉGANE**	**297459**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
23/11/2012	**VÉHICULE DANS UN MAUVAIS ÉTAT EN CARROSSERIE. TOUS LES ÉLÉMENTS SONT RAILLÉS OU CABOSSÉS. PROBLÈME ÉTRIER ARRIÈRE FREIN À MAIN**









Le

25/09/2026

À

- FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a50e7804-ea68-4762-a726-a24545081e7d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	SDIS 55

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Mégane
Date de mise en circulation ou année	23/11/2012
Numéro de série	VF1BZ1A0747464481
Numéro d'immatriculation (A)	CN-093-DL
Puissance	66 kw
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	A remplacer
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim, régulateur/limiteur
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Problème étrier frein à main Carrosserie abîmé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/65r15
Etat des pneus	Usé

Photos pneus ou chenilles











Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Correct
État de l'intérieur	Moyen
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	02/12/2024

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge


Certificat d'aménagement


Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)


Photo du certificat de conformité


Autre document












Visite technique N°
Visite technique N°
CONSTATATIONS - OBSERVATIONS - RESULTAT DES VERIFICATIONS
MODIFICATIONS DU VEHICULE
Date limite de validité du visa :
Accepté
Contre-visite sans interdiction de circuler
Contre-visite avec interdiction de circuler
Nouvelle visite technique



Visite technique N°
Visite technique N°
CONSTATATIONS - OBSERVATIONS - RESULTAT DES VERIFICATIONS
MODIFICATIONS DU VEHICULE
Date limite de validité du visa :
Accepté
Contre-visite sans interdiction de circuler
Contre-visite avec interdiction de circuler



Visite technique N°
Visite technique N°
CONSTATATIONS - OBSERVATIONS - RESULTAT DES VERIFICATIONS
MODIFICATIONS DU VEHICULE
Date limite de validité du visa :
Accepté
Contre-visite sans interdiction de circuler
Contre-visite avec interdiction de circuler


Visite technique N°
Visite technique N°
CONSTATATIONS - OBSERVATIONS - RESULTAT DES VERIFICATIONS
MODIFICATIONS DU VEHICULE
Date limite de validité du visa :
Accepté
Contre-visite sans interdiction de circuler
Contre-visite avec interdiction de circuler









PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	297459
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1












Photo dégât 2



Photo dégât 3










Photo dégât 4
















Photo dégât 5












Grubu


Gruau



Photo dégât 6









Photo dégât 7	
Photo dégât 8	
Photo dégât 9	
Photo dégât 10	
Photo dégât 11	
Photo dégât 12	
Photo dégât 13	
Photo dégât 14	
Photo dégât 15	

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule dans un mauvais état en carrosserie. Tous les éléments sont raillés ou cabossés. Problème étrier arrière frein à main
Photos annexes	