CITROËN JUMPER 150214 22/07/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPER**	**150214**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
22/07/2020	**CHOC AVANT, BOUCLIER, DÉFORMÉ AILE AVANT DROITE ET GAUCHE DÉFORMÉES GALERIE, DÉFORMÉE PORTE AVANT DROITE ET PIED DE PORTE ENFONCÉS**









Le

21/10/2026

À

MOUTTEC LILLE, 218 RUE DE LA LOUVIERE, 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/637966eb-fbe3-47c8-a4e1-a5a314802961

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CITROËN
Modèle	JUMPER
Date de mise en circulation ou année	22/07/2020
Numéro de série	VF7YAANFA12P33655
Numéro d'immatriculation (A)	FR-771-PB
Puissance	NC
Type d'énergie (P.3)	DIESEL
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	BONS
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle Autoradio multimédia Vitres électriqueS Réglage électrique, rétroviseur Commande au volant Radar de recul
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Dossier de siège/banquette, passager, cassé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	CAMIONNETTE
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/70/15
Etat des pneus	BONS

Photos pneus ou chenilles


















Etat carrosserie	MÉDIOCRE
Etat soubassements	NON VÉRIFIABLE
État de l'intérieur	MOYEN
Transmission	OK
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	25/09/2024

Photo du contrôle technique





Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	


Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document


COMMANDE DE TRAVAUX

CONTRÔLES VISUELS EN RÉCEPTION

DÉSIGNATION DES TRAVAUX / EFFET CLIENT

FACTURATION / ESTIMATION

Observations :

ACCORD CLIENT

Date de création : 01/04/2025 11:11

Date de réception véhicule : 01/04/2025

Date de restitution prévue : 02/04/2025 17:15

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur










Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	150214

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)










Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare





Plaque constructeur de l'équipement




Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





Photo dégât 3







Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7







Photo dégât 8



Photo dégât 9





Photo dégât 10



Photo dégât 11







Photo dégât 12



Photo dégât 13





Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Choc avant, bouclier, déformé Aile avant droite et gauche déformées Galerie, déformée Porte avant droite et pied de porte enfoncéS

Photos annexes

