EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22021071

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/01/2025	25000142

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S029Z245

(9) RAISON SOCIALE : CMPL Ploudaniel

(3) COORDONNÉES : 25 RUE DE PONTUSVAL
ZAE DE SANT-ALAR
29260 PLOUDANIEL

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 022Z7018

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
6545 ZN 29 (F)	12/06/2003	12/06/2003

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	INCENDIE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF645ACA000001840	N2

Type/CNIT	Énergie
45ACA937	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

41513

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 3.00 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 52%
Efficacité par essieu : E1 : 57% E2 : 49%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 3% E2 : 1%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 25%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 25%
Efficacité par essieu : E2 : 43%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 1%

Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.4% D : -1.6% 0.8m ≤ h ≤ 1.0m

